



Ordre du jour de la Commission de Suivi « Mesures automatiques » du 26 février 2013 (Réunion n°2)

Date : 26 février 2013
Horaires : 10h – 17h00
Lieu : LNE, 1 rue Gaston Boissier, Paris (15^{ème})

- 1) Accueil des participants et tour de table (T. Macé – LCSQA/LNE)
- 2) Examen du questionnaire sur l'application des normes 2005 (T. Macé – LCSQA/LNE)
- 3) Examen du questionnaire sur l'application des normes révisées (normes 2012/2013) (T. Macé – LCSQA/LNE)
- 4) Suivi et optimisation des analyseurs de gaz (F. Mathé – LCSQA/EMD)
- 5) Suivi et optimisation de l'utilisation du TEOM/FDMS (S. Verlhac – LCSQA/INERIS)
- 6) Suivi et optimisation de l'utilisation des jauges radiométriques
 - Optimisation de la jauge MP101M-RST (O. Favez – LCSQA/INERIS)
 - Guide QA/QC sur la jauge MP101-RST (F. Mathé – LCSQA/EMD)
- 7) Autres points (Tous)
 - Point sur le calcul des incertitudes
 - Participation des fournisseurs
- 8) Prochaine réunion (Tous)